RN	Nível d'Água	ENSAIO PENETRO-MÉTRICO	N. de Golpes S.P.T.	COTA: -0,91 GRÁFICO DE PENETRAÇÃO (10 20 30 40 50 60)	Posição da Amostra	Profundidade da Camada (m)	SONDAGEM: 5810 — SP. 02 DESCRIÇÃO DO MATERIAL
0,00		01/15 01/15 02/15	03			0,80	Aterro, fragmento de rocha (Brita)
		01/15 02/15 02/15	04				Argila muito arenosa, mole, marrom (Sedimentos)
		01/15 02/15 03/15	05				
		02/15 03/15 04/15	07			4,00	
		02/15 03/15 05/15	08			4,50	Argila muito arenosa, com pedregulhos finos, consistência media, marrom (Sedimentos)
	07/06/17	01/15 02/15 02/15	04			5,80	Argila muito arenosa, pouco siltosa, com pedregulhos, consistência media, cinza claro (Sedimentos)
		01/15 02/15 04/15	06				
		03/15 05/15 07/15	12			8,00	Silte arenoso, pouco argiloso, fofo a pouco compacto, variegado, amarelado (Solo de Alteração de Rocha)
		05/15 09/15 13/15	22				
		05/15 13/15 15/15	28				
		06/15 15/15 16/15	31				
		06/15 17/15 20/15	37				Areia fina media e grossa siltosa, medianamente compacta a muito compacta, variegada, amarelada (Solo de Alteração de Rocha)
		06/15 18/15 20/15	38				
		07/15 18/15 22/15	40				
		08/15 18/15 23/15	41				
		09/15 20/15 23/15	43				
		10/15 21/15 24/15	45				
		10/15 22/15 25/15	47			18,45	

PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA			LAVAGEM POR TEMPO		METODO DE PERFURAÇÃO
Inicial:	6,50	Em: 05/07/2016	Tempo	Profundidade	Trado: 0,00 a 7,00 m.
Após 24 h:	6,00	Em: 06/07/2016	10 min.		Lavagem: 7,00 a 18,00 m.
			10 min.		Revestimento: 8,80 m.
			10 min.		

SOLO FIRME

ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA EPP.

SONDAGEM DE RECONHECIMENTO

CLIENTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Local da Obra: Avenida Pacífico Moneda nº 1.000 - Bairro Vargeão - Jaguariúna/SP

DESENHISTA	RESPONSAVEL	DATA
	ENGº LUIZ ROBERTO STEINER FRUET CREA/SP 0601432927	14/06/2017
Nº RELATORIO		FOLHA
5810		03

ESCRITÓRIO: RUA ADEMAR DE BARROS, 449 - TEL (19) 3875-3425 e 3834-6750 - CEP 13.330-130 - INDAIATUBA - SP.
EMAIL: solofirme@uol.com.br